



Certified Qualifications  
ID: 0000018459

## Sachverständigenbüro Franz J. Wilms

Sachverständigenbüro F. Wilms – Postfach 12 27 – 83229 Aschau

für Erkennung, Bewertung  
und Sanierung von  
Schimmelpilzbelastungen

Wasser- und Feuchtigkeitsschäden  
in Gebäuden

Hygieneinspektionen RLT Anlagen  
(Raumlufttechn. Anlagen) gem.  
VDI 6022, Wohn-, Arbeits- und  
Aufenthaltsräumen

### Sachverständigen Gutachten

Nachstehend erhalten Sie unsere allgemeine Gebührenordnung für Sachverständige.

Ein offizielles Gutachten beschreibt die Schadensaufnahme, Schadensursache und enthält Empfehlungen zur fachgerechten, vollständigen sowie dauerhaften Sanierung auf biologischer Basis. Ein offizielles Gutachten ist gerichtlich verwertbar und viel umfangreicher als ein Kurzgutachten. Ein Gutachten ist in der Regel dann empfehlenswert, wenn eine rechtliche Auseinandersetzung zu erwarten ist.

Sachverständigen Tätigkeit zur Erstellung eines Gutachtens, Schadensaufnahme, Ursachenanalyse	je Std.	<b>68,00 €</b>
Schreibkraft	je Std.	<b>48,00 €</b>
Reisekosten (An-/Abfahrt) bis 30 Entfernungskm	pauschal	<b>75,00 €</b>
Reisekosten (An-/Abfahrt) von 31 bis 60 Entfernungskm	pauschal	<b>110,00 €</b>
Reisekosten (An-/Abfahrt) ab 61 Entfernungskm, nach Aufwand		
- Fahrtzeit/h	40,00 € (halber Sachverständigen-Stundensatz)	
- Kilometergeld	0,64 €/km	
Einsatz messtechnischer Geräte für Thermographie (z. B. Leckortung, Wärmebrücken, Rohrverlauf)	½ Tag	<b>380,00 €</b>
Bilddokumentation der thermographischen Aufnahmen	je Bild	<b>9,50 €</b>
Labortechnische Analyse der Pilzart sowie der Pilzsporenanteile in der Raumluft, pro Einzelprobe		<b>75,00 €</b>
Bericht zur Analyse, Pilzart, Sporenanteile Raumluft, je Bericht		<b>80,00 €</b>
gesundheitsschädliche Merkmale		

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit freundlichen Grüßen

**Auftragsbestätigung**

Sachverständiger TÜV  
Franz J. Wilms

**per Fax: 08034 – 909909-20  
( Kunde )**